EA758W-7R、-7S(強力ライト)取扱説明書

(アメリカ)

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

注意:極を間違えていれたり異なるメーカーや新旧の電池を混ぜて使用しないでください。
ライトの光を人や生き物の目に直接向けないでください。失明の恐れがあります。
ライトを保管する前に必ずスイッチを切ってロックをかけてください。
長期間使用しない時は本体から電池を取除いてください。

(電池の装着)

1. レンズカバーを反時計方向に回して外し、反射板と電球ホルダーを取ります。
2. 単1電池4個を内部に貼ってある指示シールの順で入れ、中央にショックパッドを差込んでください。
その後、さらに電池4個を入れ、中央にショックパッドを差込んで下さい。

ｼｮｯｸﾊﾟｯﾄﾞは必ず
差込んで下さい。
電池のｽﾞﾚを防止します。



電球ﾎﾙﾀﾞｰを戻す際は、本体内部のｽﾛｯﾄに
ｽｲｯﾁを合わせて下さい(上図)

3. 電球ホルダーと反射板を入れ、レンズカバーを戻して時計方向にねじ込みます。

(ハンドルの取付け)

ハンドルの脱着はﾛｯｸﾎﾞﾀﾝを押しながら行います。本体のｽﾗｲﾄﾞ溝に合せて取り付けてください。

(ON／OFF)

・使用前にスイッチロックを引いて解除してください。
・スイッチを右或は左に入れると点灯します。中央の位置で消灯します。
・フィラメント1つは約25-30時間で切れますので予備を持つ事をお勧めします。

(ランプの交換)

・最初、電池をチェックして次にトラブル対処でチェックします。レンズカバーを外し、反射板を取出します。電球ホルダーを取出します。電球ホルダーの古い球を新しい物に交換し戻します。スプリングも戻します。組品を本体に戻しレンズカバーを取り付けます。

(焦点調整)

レンズカバーを回す事で集光、散光が可能です(但し、レンズカバーを緩めると防水性はなくなります)

(メンテナンス)

・海水や砂泥まじりの水から上がったら、きれいな水でOリング部分を洗ってください。
・電池を交換する際にはOリングもチェックしてください。Oリング表面の異物を取除いてください。
Oリングとそのネジ部分にｼﾘｺﾝｸﾞﾘｽを薄く塗布します。Oリングに傷がないか点検してください。
Oリングに傷があると水が浸入します。
・レンズカバーを外します。チューブ内のOリングを全てチェックし、傷や異物を検査します。水に入る前に傷のあるOリングを交換してください。レンズとカバーを元に戻してネジに合せて締めます。
注意:レンズカバーは締め込みすぎない様にしてください。

(トラブル対処)

1. ライトが点灯しない時は①球切れ、②電池の確認をします。
2. 電池が±を逆に入れていないかを確認します。
3. ライトが暗い時は電池の能力が落ちているか球が古くなっています。
4. 新しい球に交換する際は電池も新しい物にしてください。

・水素吸収剤

当商品はライトユニットにペレットがあります。、それらはバッテリーに欠陥や漏れがあったり、反対の極になっていたり、放電のし過ぎによって発生する水素ガスを吸収します。ペレットが水素ガスを吸収し濡れますので乾燥させてください。そして直ちにライトユニット内を点検して下さい。
ライトを使用中にいかなるブランドの電池による欠陥があったり、人体に害を与えたとしても責任は負いません。
全ての箇所で、ダメージの恐れのある部分や、電池自体に漏れや腐食がないかチェックして交換してください。人身事故につながる恐れがあります。スイッチをOFFにしてバッテリーが消耗しないようにしてください。新しい、或は使っている電池にさびや漏れの兆し、外部からのダメージがないか常にチェックしてください。疑いがあれば交換してください。

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀３－８－１４
TEL (06) 6532-6226　FAX (06) 6541-0929